

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/dze-2079-01-regulator-napięcia-honda-cx500650-gl500650-vf7501000-vf1100s-p-14272.html>


DZE 2079-01 regulator napięcia HONDA CX500/650, GL500/650, VF750/1000, VF1100S

Cena	324,50 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	DZE 2079-01
Producent	DZE

Opis produktu

DZE 2079-01 regulator napięcia HONDA CX500/650, GL500/650, VF750/1000, VF1100S

Przykładowe dopasowanie:

Honda sensor	CH	Elite	250	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1989 a 1990	Trifásico con sensor
Honda sensor	CX	E	500	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1981 a 1986	Trifásico con sensor
Honda sensor	CX	C	650	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1981 a 1986	Trifásico con sensor
Honda sensor	CX	T	500	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1981 a 1986	Trifásico con sensor
Honda sensor	CX	E	650	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1981 a 1986	Trifásico con sensor
Honda sensor	CX	T	650	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1981 a 1986	Trifásico con sensor
Honda	GL	D Silvering	500	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1980 a 1984	Trifásico con sensor
Honda	GL	D Silvering	650	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1983 a 1984	Trifásico con sensor
Honda sensor	VF	F Interceptor	1000	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	1984	Trifásico con sensor
Honda sensor	VF	S	750	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1983 a 1986	Trifásico con sensor
Honda con sensor	VF	S Sabre	1100	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1984 a 1985	Trifásico con sensor
Honda	VF	F Interceptor	700	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1984 a 1985	Trifásico con sensor
Honda con sensor	VF	S Sabre	700	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1984 a 1985	Trifásico con sensor
Honda	VF	F Interceptor	750	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1983 a 1984	Trifásico con sensor
Honda sensor	VF	F	750	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1983 a 1986	Trifásico con sensor
Honda sensor	VF	FD	750	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1983 a 1986	Trifásico con sensor
Honda con sensor	VF	S Sabre	750	31600-MBO-008 / 31600-MBO-000 / 31600-MB3-670 / SH541-12	de 1982 a 1983	Trifásico con sensor

