

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/ngk-swieca-zaplonowa-dpr8ea-9-nr-4929-x24epr-u9-p-23138.html>

## NGK świeca zapłonowa DPR8EA-9 (NR 4929) (X24EPR-U9)

Cena	<b>12,96 zł</b>
Dostępność	<b>2 do 30 dni</b>
Czas wysyłki	<b>2 do 30 dni</b>
Numer katalogowy	<b>DPR8EA-9</b>
Kod EAN	<b>87295149294</b>
Producent	<b>NGK</b>

### Opis produktu

#### NGK DPR8EA9 motocyklowa świeca zapłonowa STANDARD 4929

Dobór świec:

UWAGA! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!

Zdjęcia przykładowe.

Przykładowe dopasowanie:

#### NGK ŚWIECA DPR8EA-9 (X24EPR-U9)

BIMOTA DB 2 (Ducati) 900 (1993-1995) ; BIMOTA DB 2 SR (Ducati) 900 (1994-1996) ; BIMOTA DB 3 Mantra (Ducati) 904 (1995-1998) ; BIMOTA YB 5 1200 (1987-1988) ; CAGIVA Elefant 750 750 (1994-1997) ; CAGIVA Elefant 750 Lucky 750 (1987-1990) ; CAGIVA Grand Canyon 900 900 (1998-2000) ; DERBI Senda SM 125 125 (2002-2008) ; DERBI Senda R 125 125 (2002-2008) ; DUCATI MH 900 Evoluzione 900 (2000-) ; DUCATI Monster 900 Specjal 900 (2000-) ; DUCATI 900 SS final edition 900 (1999-2003) ; EATV Explorer 625 625 (-) ; GILERA Coguar 125 (-) ; HONDA CG 125 125 (1998-1999) ; HONDA CLR 125 Cityfly 125 (1998-2000) ; HONDA XLR 125 R 125 (1998-1999) ; HONDA XR 125 L 125 (2003-2006) ; HONDA CBX 250 RS 250 (1982-1983) ; HONDA CBX 250 S 250 (1984-1985) ; HONDA VT 250 F 250 (1982-1984) ; HONDA XL 350 R 350 (1985-1988) ; HONDA XR 350 R 350 (1983-1985) ; HONDA VF 400 F 400 (1982-1986) ; HONDA VFR 400 R 400 (1986-1987) ; HONDA CMX 450 C Rebel 450 (1986-1987) ; HONDA CBR 500 F 500 (1987-1988) ; HONDA GB 500 Clubman 500 (1989-1990) ; HONDA N500 Dominator 500 (1988-1995) ; HONDA VF 500 F Interceptor 500 (1984-1987) ; HONDA VT 500 C Shadow 500 (1983-1984) ; HONDA VT 500 E 500 (1983-1985) ; HONDA XBR 500 500 (1985-1987) ; HONDA XBR 500 S 500 (1988-1989) ; HONDA XR 500 R 500 (1983-1984) ; HONDA CBR 600 F 600 (1987-1988) ; HONDA VT 600 C Shadow 600 (1988-2000) ; HONDA XL 600 LM Paris Dakar 600 (1985-1987) ; HONDA XL 600 R 600 (1983-1987) ; HONDA XL 600 RM 600 (1986-1986) ; HONDA XL 600 V Transalp 600 (1987-1996) ; HONDA XL 600 V Transalp 600 (1997-2000) ; HONDA XR 600 R 600 (1985-2000) ; HONDA FX 650 Vigor 650 (1999-2000) ; HONDA CX 650 C Custom 650 (1983-1983) ; HONDA CX 650 E Euro 650 (1983-1983) ; HONDA FMX 650 650 (2005-2007) ; HONDA GL 650 D Silverwing 650 (1983-1983) ; HONDA NT 650 Hawk 650 (1988-1990) ; HONDA NT 650 V Deauville 650 (1998-2001) ; HONDA NT 650 V CBS Deauville 650 (2002-2005) ; HONDA NTV 650 Revere 650 (1988-1997) ; HONDA NX 650 Dominator 650 (1988-1994) ; HONDA NX 650 Dominator 650 (1995-2000) ; ; HONDA SLR 650 650 (1997-1998) ; HONDA XL 650 V Transalp 650 (2000-2001) ; HONDA XL 650 V Transalp 650 (2002-2007) ; HONDA XR 650 L 650 (1993-1996) ; HONDA XRV 650 Afrika Twin 650 (1988-1990) ; HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 750 (1992-2003) ; HONDA CBX 750 F 750 (1984-1986) ; HONDA VF 750 C Magna 750 (1982-1984) ; HONDA VF 750 F Interceptor 750 (1983-1984) ; HONDA VF 750 S Sabre 750 (1982-1984) ; HONDA VT 750 C Shadow 750 (1997-2000) ; HONDA VT 750 C2 Ace Spirit 750 (1997-2002) ; HONDA VT 750 C2B Black Spirit 750 (2010-) ; HONDA VT 750 C2S Shadow 750 (2010-) ; HONDA VT 750 DC Black Window 750 (2000-2003) ; HONDA XLV 750 R 750 (1983-1985) ; HONDA XRV 750 Africa Twin 750 (1990-1992) ; HONDA XRV 750

Africa Twin 750 (1993-2003) ; HONDA PC 800 Pacific Coast 800 (1989-1989) ; HONDA PC 800 Pacific Coast 800 (1990-1990) ; HONDA VF 1000 F Interceptor 1000 (1984-1985) ; HONDA GL 1100 Goldwing 1100 (1982-1983) ; HONDA GL 1100 D Goldwing 1100 (1982-1983) ; HONDA VF 1100 C Magna 1100 ; 1983-1986) ; HONDA GL 1200 D Goldwing 1200 (1984-1988) ; HONDA CB 1300 1300 (2005-2005) ; HONDA CB 1300 A 1300 (2005-2009) ; HONDA CB 1300 F 1300 (2003-2004) ; HONDA CB 1300 SA 1300 (2005-) ; KAWASAKI GPZ 250 Belt Drive 250 (1983-1983) ; KAWASAKI KSF 250 Mojave 250 (1987-1987) ; KAWASAKI Z 250 Belt Drive 250 (1983-1983) ; KAWASAKI KL 600 600 (1986-1990) ; KAWASAKI KLR 600 600 (1985-1989) ; KAWASAKI KL 650 Tengai 650 (1989-1991) ; KAWASAKI KLR 650 650 (1986-1987) ; KAWASAKI KLR 650 650 (1995-2004) ; KAWASAKI KLX 650 650 (1993-1995) ; KAWASAKI KLX 650 R 650 (1993-2001) ; KTM LC4 Super Competition 620 (2000-2002) ; KTM 625 SC 625 (2002-) ; KTM 640 Duke 2 625 (2002-2002) ; KTM Duke 2 625 (2000-2002) ; KTM 640 LC4-E SM Prestige 625 (2002-2002) ; KTM 640 LC4-E Six Days 625 (2002-2002) ; KTM 640 LC4 Super Moto 625 (2002-2002) ; KTM 640 LC4 625 (2002-2002) ; KTM 640 LC4 Adventure 625 (2002-2002) ; KTM LC4- E Supermoto 625 (2000-2000) ; KTM LC4 Adventure 625 (2000-2000) ; KTM LC4- E 625 (200 ; -2000) ; KTM Rallye 650 (2000-2001) ; SACHS Roadster 800 800 (2001-) ; SUZUKI VS 400 400 (1995-) ; SUZUKI GS 500 E 500 (1989-2000) ; SUZUKI GS 500 E 500 (1993-2000) ; SUZUKI GS 500 F 500 (2001-2005) ; SUZUKI VS 600 Intruder 600 (1995-) ; SUZUKI LS 650 Savage 650 (-2000) ; SUZUKI VS 800 Intruder 800 (1992-2000) ; SUZUKI VX 800 800 (-) ; SUZUKI VZ 800 Marauder 800 (1996-2002) ; SUZUKI VS 1400 Intruder 1400 (1987-) ; TRIUMPH Daytona 750 750 (1991-1998) ; TRIUMPH Speed Triple 750 750 (1994-1997) ; TRIUMPH Trident 750 750 (1991-1998) ; TRIUMPH America 790 (2002-2006) ; TRIUMPH Bonneville Black 790 (2000-2006) ; TRIUMPH Bonneville America 790 (2002-2006) ; TRIUMPH Bonneville 790 (2002-2004) ; TRIUMPH Speedmaster 790 (2002-) ; TRIUMPH Tiger 790 (1991-1998) ; TRIUMPH America 900 865 (2003-) ; TRIUMPH Bonneville 900 865 (2008-) ; TRIUMPH Bonneville 900 Black 865 (2008-) ; TRIUMPH Scrambler 900 865 (2006-) ; TRIUMPH Speedmaster 865 (2005-) ; TRIUMPH Thruxton 900 865 (2003-) ; TRIUMPH Thr ; xton 900 SE 865 (2010-) ; TRIUMPH Adventurer 900 885 (1996-2001) ; TRIUMPH Daytona 900 885 (1991-1996) ; TRIUMPH Daytona 900 Super III 885 (1994-1996) ; TRIUMPH Speed Triple 885 (1994-1996) ; TRIUMPH Speed Triple 885 (1997-) ; TRIUMPH Sprint 900 885 (1993-1996) ; TRIUMPH Thunderbird 885 (1995-2004) ; TRIUMPH Thunderbird Sport 885 (1998-2004) ; TRIUMPH Tiger 900 885 (1993-1998) ; TRIUMPH Trident 900 885 (1991-1998) ; TRIUMPH Trophy 900 885 (1991-1995) ; TRIUMPH Daytona 955i 955 (1997-1998) ; TRIUMPH Daytona 955i 955 (1999-2001) ; TRIUMPH Speed Triple 955 (1998-2001) ; TRIUMPH Sprint RS 955 (1999-2000) ; TRIUMPH Sprint ST 955 (1998-2000) ; TRIUMPH Tiger 955i 955 (2001-2007) ; TRIUMPH Daytona 1000 1000 (1991-1992) ; TRIUMPH Daytona 1200 1180 (1993-2000) ; TRIUMPH Trophy 1200 1180 (1991-2003) ; TRIUMPH Rocket III (Twin Spark) 2300 (2004-) ; TRIUMPH Rocket III Classic (Twin Spark) 2300 (2006-) ; TRIUMPH Rocket III Roadster (Twin Spark) 2300 (2009-) ; TRIUMPH Rocket ; II Touring (Twin Spark) 2300 (2008-) ; YAMAHA XC 180 180 (1983-1984) ; YAMAHA XVZ 13 300 (1989-1992) ; YAMAHA XT 500 E 500 (1993-) ; YAMAHA XT 500 T 500 (-) ; YAMAHA XT 500 Z 500 (-) ; YAMAHA TT 600 RE 600 (2003-) ; YAMAHA TT 600 E 600 (1993-) ; YAMAHA TT 600 S 600 (1993-) ; YAMAHA XT 600 600 (1987-1990) ; YAMAHA XT 600 E 600 (1990-) ; YAMAHA XT 600 S 600 (1986-1986) ; YAMAHA SZR 660 660 (1997-) ; YAMAHA XTZ 660 660 (1997-) ; YAMAHA XTZ 750 750 (1989-) ; YAMAHA TDM 850 850 (1997-) ; YAMAHA TDM 850 850 (1997-) ; YAMAHA TDM 850 / F 850 (1991-1995) ; YAMAHA TRX 850 850 (1995-1995) ; YAMAHA TRX 850 850 (1997-) ; YAMAHA TDM 900 900 (2002-2003) ; YAMAHA TDM 900 900 (2004-2004) ; YAMAHA TDM 900 A 900 (2007-2009) ; YAMAHA XJ 900 P 900 (2007-2009) ; YAMAHA XJ 900 S 900 (1995-) ; YAMAHA GTS 1000 1000 (1992-) ; YAMAHA GTS 1000 A / AF / AFC 1000 (1992-) ; YAMAHA FJ 1100 1100 (1984-1985) ; YAMAHA FJ 1200 1200 (1986-1987) ; YAMAHA FJ 1200 1200 (1988-1990) ; YAMAHA FJ 1200 1200 (1991-) ; YAMAHA Vmax 1200 (2EN) 1200 (1997-) ; YAMAHA Vmax 1200 / F / FC 1200 (-) ; YAMAHA VMX 12 1200 (2007-2007) ; YAMAHA XJR 1200 1200 (1995-) ; YAMAHA XJR 1200 1200 (1997-) ; YAMAHA XVZ 1200 TD 1200 (-) ; YAMAHA XVZ 12T 1200 (1984-1987) ; YAMAHA XJR 1300 1300 (1999-) ; YAMAHA XJR 1300 1300 (1998-) ; YAMAHA XJR 1300 1300 (2007-) ; YAMAHA XJR 1300 SP 1300 (1999-) ; YAMAHA XVZ 1300 DE 1300 (1993-) ; YAMAHA XVZ 1300 TF Venture 1300 (2001-) ; YAMAHA XV 1900 1900 (2006-) ; YAMAHA XV 1900 A Midnight Star 1900 (2007-2009)

## NGK

NGK motocyklowe świece zapłonowe standardowe i irydowe.

UWAGA! Po wkręceniu nowej świcy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świcy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świcy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskry. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!