

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/tourmax-msb213-zestaw-naprawczy-pompy-hamulcowej-przod-yamaha-fzs600-fazer-1998-03-xjr1300-1999-03-bt1100-02-04-fjr1300-01-02-tdm900-02-03-p-7390.html>


TOURMAX MSB213 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY HAMULCOWEJ PRZÓD YAMAHA FZS600 Fazer 1998-03, XJR1300 1999-03, BT1100 02-04, FJR1300 01-02, TDM900 02-03

Cena	58,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	TOURMAX MSB-213
Producent	TOURMAX

Opis produktu

TOURMAX MSB213 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY HAMULCOWEJ PRZÓD YAMAHA FZS 600 Fazer 1998-2003, XJR1 300 1999-2003, BT 1100 Bulldog 2002-2004, FJR 1300 2001-2002, TDM 900 2002-2003

TOURMAX Japoński zestaw naprawczy pompy hamulcowe.

Przykładowe zastosowanie:

YAMAHA	FZS600	01-02
YAMAHA	FZS600P	02
YAMAHA	FZS600S	01
YAMAHA	FZS600SN	01
YAMAHA	XJR1300	99
YAMAHA	XJR1300	00-03
YAMAHA	FZS600	98-03
YAMAHA	TDM900	02-03
YAMAHA	FZS1000	01-05

Model	Kod roku	Typ	VIN (od - do)	Rocznik	Il. cyl.	Moc silnika
Yamaha BT 1100 Bulldog	5JN1	RP051	RP051-000091	-	2002	2 65 PS, 48 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog	5JN2	RP051	RP051-006000	-	2003	2 65 PS, 48 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog	5JN2	RP051	RP051-006000	-	2004	2 65 PS, 48 kW
Yamaha FJR 1300	5JW1	RP041	RP041-000301	-	2001	4 145 PS, 106 kW
Yamaha FJR 1300	5JW4	RP041	RP041-008701	-	2002	4 145 PS, 106 kW
Yamaha FZS 600 H Fazer	5DM1	RJ021	RJ021-000301	-	1998	4 95 PS, 70 kW
Yamaha FZS 600 H Fazer	5DM4	RJ021	RJ021-011417	-	1999	4 95 PS, 70 kW
Yamaha FZS 600 H Fazer	5DM7	RJ021	RJ021-038401	-	2000	4 95 PS, 70 kW
Yamaha FZS 600 SH Fazer	5DMA	RJ021	RJ021-048105	-	2000	4 95 PS, 70 kW
Yamaha FZS 600 SH Fazer	5DMF	RJ021	RJ021-064676	-	2001	4 95 PS, 70 kW
Yamaha FZS 600 H Fazer	5DMC	RJ021	RJ021-062352	-	2001	4 95 PS, 70 kW
Yamaha FZS 600 N Fazer	5DM2	RJ022	RJ022-000301	-	1998	4 34 PS, 25 kW
Yamaha FZS 600 N Fazer	5DM5	RJ022	-	-	1999	4 34 PS, 25 kW
Yamaha FZS 600 SN Fazer	5DMB	RJ022	RJ022-001542	-	2000	4 34 PS, 25 kW
Yamaha FZS 600 N Fazer	5DM8	RJ022	RJ022-001501	-	2000	4 34 PS, 25 kW
Yamaha FZS 600 N Fazer	5DMD	RJ022	-	-	2001	4 34 PS, 25 kW
Yamaha FZS 600 SN Fazer	5DMG	RJ022	-	-	2001	4 34 PS, 25 kW
Yamaha FZS 600 N Fazer	5RT2	RJ025	-	-	2002	4 34 PS, 25 kW

Yamaha FZS 600 H Fazer	5RT1	RJ025	RJ025-000301	-	2002	4	95 PS, 70 kW
Yamaha FZS 600 N Fazer	5RT5	RJ025	-	-	2003	4	34 PS, 25 kW
Yamaha FZS 600 H Fazer	5RT4	RJ025	RJ025-014404	-	2003	4	95 PS, 70 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer	1C22	-	-	-	2004	4	98 PS, 72 kW
Yamaha FZS 1000 S Fazer	1C26	-	-	-	2004	4	98 PS, 72 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer	5LV1	RN061	RN061-000301	-	2001	4	143 PS, 105 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer	5LV8	RN061	RN061-009275	-	2002	4	143 PS, 105 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer	5LV3	RN064	RN064-000301	-	2001	4	98 PS, 72 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer	5LVA	RN064	RN064-000451	-	2002	4	98 PS, 72 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer	5LVF	RN066	RN066-000301	-	2003	4	143 PS, 105 kW
Yamaha FZS 1000 S Fazer	5LVN	RN066	RN066-000457	-	2003	4	143 PS, 105 kW
Yamaha FZS 1000 S Fazer	1C25	RN066	RN066-005417	-	2004	4	143 PS, 105 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer	1C21	RN066	RN066-005377	-	2004	4	143 PS, 105 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer	5LVG	RN068	RN068-000321	-	2003	4	98 PS, 72 kW
Yamaha FZS 1000 S Fazer	5LVP	RN068	RN068-000301	-	2003	4	98 PS, 72 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer	1C28	RN141	RN141-000301	-	2005	4	143 PS, 105 kW
Yamaha FZS 1000 S Fazer	1C2A	RN141	RN141-000361	-	2005	4	143 PS, 105 kW
Yamaha TDM 900	5PS1	RN081	RN081-000301	-	2002	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900	5PS4	RN084	RN084-000301	-	2003	2	86 PS, 63 kW
Yamaha XJR 1300	5EA2	RP022	RP022-000301	-	1999	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300 SP	5EA5	RP022	RP022-001375	-	1999	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300	5EA2	RP022	RP022-000301	-	1999	4	98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP	5EA5	RP022	RP022-001375	-	1999	4	98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300	5EAA	RP022	RP022-003267	-	2000	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300 SP	5EAD	RP022	RP022-004367	-	2000	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300	5EAA	RP022	RP022-003267	-	2000	4	98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP	5EAD	RP022	RP022-004367	-	2000	4	98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300	5EAH	RP022	RP022-007832	-	2001	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300 SP	5EAL	RP022	RP022-007792	-	2001	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300	5EAH	RP022	RP022-007832	-	2001	4	98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP	5EAL	RP022	RP022-007792	-	2001	4	98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300	5EAT	RP061	RP061-000342	-	2002	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300	5EAT	RP061	RP061-000342	-	2002	4	98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300	5EAU	RP062	RP062-000301	-	2002	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300	5EAX	RP062	RP062-000407	-	2002	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300	5EAU	RP062	RP062-000301	-	2002	4	98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300	5EAX	RP062	RP062-000407	-	2002	4	98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300	5WM4	RP062	RP062-001854	-	2003	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300	5WM2	RP062	RP062-001954	-	2003	4	106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300	5WM2	RP062	RP062-001954	-	2003	4	98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300	5WM4	RP062	RP062-001854	-	2003	4	98 PS, 72 kW

Zdjęcia przykładowe.

TOURMAX

TOUR MAX to japoński producent części motocyklowych jakości OEM. TOURMAX dostarcza motocyklowe części zamienne takie jak łożyska do kół oraz główki ramy oraz zestawy naprawcze do pomp hamulca i sprzęgła oraz wiele innych części motocyklowych. TOURMAX to 100% JAPAN części motocyklowe i technika motocyklowa w sklepie MOTORUS.PL „TOUR MAX” jest znakiem towarowym firmy MC International, Inc., Osaka, Japonia, założonej w 1972 roku.