

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/denso-u31etr-swieca-zaplonowa-cr10ek-yamaha-yzf-r6-600-1999-2015-p-68755.html>



DENSO U31ETR świeca zapłonowa (CR10EK) YAMAHA YZF R6 600 1999-2015

Cena	28,60 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	U31ETR
Kod EAN	042511041356
Producent	DENSO EUROPE B.V.

Opis produktu

DENSO U31ETR świeca zapłonowa (CR10EK) YAMAHA YZF-R6 600 1999-2015

DENSO świece zapłonowe do motocykli oraz skuterów i Quadów ATV.

UWAGA! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NIPPON DENSO. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!

Zdjęcia przykładowe.

CCM 644 650 (2002-),

SUZUKI XF 650 Freewind 650 (1997-), SUZUKI GSX-R 750 750 (1990-1991), SUZUKI TL 1000 R 1000 (1998-),

YAMAHA YZF-R6 600 (1999-2002), YAMAHA YZF-R6 600 (2003-2005), YAMAHA YZF-R6 600 (2006-2007), YAMAHA YZF-R6 600 (2008-2011), YAMAHA YZF-R6 CEX 600 (2008-2008), YAMAHA YZF-R6 X 600 (2008-2008), YAMAHA YZF-R6 XC 600 (2008-2008)

Suzuki

GSX-R 750	750	100	74	1990-01-01	- GR7AB
GSX-R 750	750	100	74	1991-01-01	- GR7AB
TL 1000R	1000	135	99	2000-01-01	-
TL 1000R	1000	135	99	2001-01-01	-
TL 1000R	1000	135	99	2002-01-01	-
TL 1000R	1000	135	99	2003-01-01	-
TL 1000R	1000	135	99	1998-01-01	- AM3212
TL 1000R	1000	135	99	1999-01-01	- AM3212
XF 650 (Freewind)	650	48	35	2003-01-01	-
XF 650 (Freewind)	650	48	35	2002-01-01	- AC1112
XF 650 (Freewind)	650	48	35	1997-01-01	- AC1112
XF 650 (Freewind)	650	48	35	1998-01-01	- AC1112
XF 650 (Freewind)	650	48	35	1999-01-01	- AC1112
XF 650 (Freewind)	650	48	35	2000-01-01	- AC1112
XF 650 (Freewind)	650	48	35	2001-01-01	- AC1112

Yamaha

YZF-R6 600 600 b/d b/d 2011-01-01 -

YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2007-01-01 -
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2010-01-01 -
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2012-01-01 -
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2013-01-01 -
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2005-01-01 -
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	1999-01-01 - RJ031
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2000-01-01 - RJ031
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2001-01-01 - RJ036
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2002-01-01 - RJ036
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2003-01-01 - RJ051
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2004-01-01 - RJ091
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2015-01-01 -
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2014-01-01 -
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2006-01-01 -
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2008-01-01 -
YZF-R6 600	600	b/d	b/d	2009-01-01 -

DENSO

DENSO japońskie motocyklowe świece zapłonowe standard i motocyklowe świece irydowe również do sportu wyczynowego są produkowane w Japonii. Świece zapłonowe DENSO są w większości motocykli japońskich i innych marek światowych montowane na pierwszym montażu. MOTORUS.PL sklep motocyklowy rekomenduje świece zapłonowe DENSO standardowe jak i IRYDOWE..

UWAGA! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NIPPON DENSO. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!