

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/dze-2099-01-regulator-napięcia-polaris-325335400425-98-02-p-14257.html>

## DZE 2099-01 regulator napięcia POLARIS 325/335/400/425 98-02

Cena	<b>251,90 zł</b>
Dostępność	<b>2 do 30 dni</b>
Czas wysyłki	<b>2 do 30 dni</b>
Numer katalogowy	<b>DZE 2099-01 OEM 4060191</b>
Producent	<b>DZE</b>

### Opis produktu

#### DZE 2099-01 regulator napięcia POLARIS 325/335/400/425 98-02

Przykładowe dopasowanie:

Polaris - L 2x4 / 4x4 / 6x6 400 4060113 de 1994 a 1995  
Polaris Big Boss L 6x6 400 4060113 1995  
Polaris Magnum 2x4 4060191 1998 Trifásico sin sensor  
Polaris Magnum 2x4 325 4060191 de 2000 a 2002 Trifásico sin sensor  
Polaris Magnum 4x4 325 4060191 de 2000 a 2002 Trifásico sin sensor  
Polaris Magnum 4x4 Mose 325 4060191 2001 Trifásico sin sensor  
Polaris Magnum 4x4 Freedom 325 4060191 2002 Trifásico sin sensor  
Polaris Magnum Norwegian 4x4 4060191 1998 Trifásico sin sensor  
Polaris Magnum 4x4 HDS 325 4060191 de 2000 a 2002 Trifásico sin sensor  
Polaris Magnum 2x4 / 4x4 4060113 1995  
Polaris Magnum 4x4 HDS II 325 4060191 2000 Trifásico sin sensor  
Polaris Magnum Swedish 4x4 400 4060191 1998 Trifásico sin sensor  
Polaris Magnum 2x4 HDS 325 4060191 de 2000 a 2002 Trifásico sin sensor  
Polaris Norwegian L 4x4 / 6x6 400 4060113 de 1994 a 1995  
Polaris Ranger Series 11 4060191 Trifásico sin sensor  
Polaris Ranger Series 10 4060191 Trifásico sin sensor  
Polaris Sportsman 4x4 400 4060113 de 1994 a 1995  
Polaris Sportsman 335 4060191 de 1999 a 2000 Trifásico sin sensor  
Polaris Sportsman 400 4060191 de 2001 a 2002 Trifásico sin sensor  
Polaris Swedish L 4x4 / 6x6 400 4060113 de 1994 a 1995  
Polaris Trail Boss 4060191 de 2000 a 2002 Trifásico sin sensor  
Polaris Trail Boss SE 325 4060191 2001 Trifásico sin sensor  
Polaris Worker 335 4060191 1999 Trifásico sin sensor  
Polaris Xpedition 325 4060191 de 2000 a 2002 Trifásico sin sensor  
Polaris Xpedition 425 4060191 de 2000 a 2002 Trifásico sin sensor  
Polaris Xplorer L 400 4060191 1998 Trifásico sin sensor  
Polaris Xplorer 400 4060191 de 1999 a 2002 Trifásico sin sensor  
Polaris Xplorer 400 4060113 1995