

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/ngk-swieca-zaplonowa-lmar8bi-9-nr-91909-suzuki-dl1000-v-storm-14-18-p-102854.html>



NGK świeca zapłonowa LMAR8BI-9 (NR 91909) SUZUKI DL1000 V-STORM 14-18

Cena	76,67 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	LMAR8BI-9
Kod EAN	87295919095
Producent	NGK

Opis produktu

NGK LMAR8BI-9 motocyklowa świeca zapłonowa IRYDOWA NR 91909 SUZUKI DL 1000 VSTROM 2014-2019, DL 1050 VSTROM 2020-2021

Dobór świec:

UWAGA! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!

Zdjęcia przykładowe.

Model	Kod roku	Typ	VIN (od - do)	Rocznik	II. cyl.	Moc silnika
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS	L4	DD1111	DD1111-00000001	DD1111-00108797	2014	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS	L5	DD1111	DD1111-00108798	-	2015	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS	L6	DD1111	DD1111-G0100001	DD1111-G0199999	2016	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS	L8	DD1245	DD1245-J0100001	DD1245-J0199999	2017	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS	L8	DD1245	DD1245-J0100001	DD1245-J0199999	2017	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS	L8	DD1245	DD1245-J0100001	DD1245-J0199999	2018	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS	L8	DD1245	DD1245-J0100001	DD1245-J0199999	2018	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS	L9	DD1245	DD1245-K7100001	DD1245-K7999999	2019	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS	L9	DD1245	DD1245-K7100001	DD1245-K7999999	2019	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS	L9	DD1245	DD1245-K7100001	DD1245-K7999999	2020	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad	L9	DD1245	DD1245-K7100001	DD1245-K7999999	2020	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1000 A V-Strom Big ABS	L4	DD1111	DD1111-00000001	DD1111-00108797	2014	2 100 PS, 74 kW
Suzuki DL 1050 UC V-Strom ABS Gussrad (RQ)	M0	EF11AZ	EF11AZ-M7100001	EF11AZ-M7999999	2020	2 107 PS, 79 kW
Suzuki DL 1050 UC V-Strom ABS Gussrad (RQ)	M1	EF11AZ	EF11AZ-M7100001	EF11AZ-M7999999	2021	2 107 PS, 79 kW
Suzuki DL 1050 XT RC V-Strom ABS Speichenrad (RC)	M0	EF12AZ	EF12AZ-M7100001	EF12AZ-M7999999	2020	2 107 PS, 79 kW
Suzuki DL 1050 XT RC V-Strom ABS Speichenrad (RC)	M0	EF12AZ	EF12AZ-M7100001	EF12AZ-M7999999	2021	2 107 PS, 79 kW

NGK

NGK motocyklowe świece zapłonowe standardowe i irydowe.

UWAGA! Po wkręceniu nowej świece do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świece. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świece z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!