

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/tourmax-45x57x11-uszczelniacze-teleskopow-komplet-z-kapturkami-honda-cbr900rr-92-98-crf1000l-2018-2020-gl1800-2001-2017-p-104201.html>


TOURMAX 45x57x11 uszczelniacze teleskopów komplet z kapturkami HONDA CBR900RR 92-98, CRF1000L 2018-2020, GL1800 2001-2017

Cena	80,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	FSD-011R
Producent	TOURMAX

Opis produktu

TOURMAX FSD-011R 45x57x11 uszczelniacze teleskopów komplet z kapturkami HONDA CBR 900RR 92-98, CRF 1000L Africa Twin 2018-2020, GL 1800 Gold Wing 2001-2017

Zdjęcia poglądowe.

Średnica wewn. : 45 mm

Średnica zewn. : 57 mm

Wysokość : 11 mm

Wysokość całkowita : 11 mm

Kapturki przeciwpyłowe : TAK

Przykładowe zastosowanie uszczelniaczy teleskopów TOURMAX:

Model	Kod roku	Typ	VIN	(od - do)	Rocznik	Il. cyl.	Moc silnika
Honda CB 1300 F Super Four	W	SC40	- -	1998	4	116/98 PS, 85/72 kW	
Honda CB 1300 F Super Four	X	SC40	- -	1999	4	116/98 PS, 85/72 kW	
Honda CB 1300 F Super Four	Y	SC40	- -	2000	4	116/98 PS, 85/72 kW	
Honda CB 1300 F Super Four	1	SC40	- -	2001	4	116/98 PS, 85/72 kW	
Honda CB 1300 F Super Four Special Edition	2	SC40	- -	2002	4	116/98 PS, 85/72 kW	
Honda CBR 600 RR	3	PC37A	JH2 PC37A-3M000001	JH2 PC37A-3M099999	2003	4 117 PS, 86 kW	
Honda CBR 600 RR	4	PC37A	JH2 PC37A-4M100001	JH2 PC37A-4M199999	2004	4 117 PS, 86 kW	
Honda CBR 600 RR	3	PC37B	JH2 PC37B-3M000001	JH2 PC37B-3M099999	2003	4 114 PS, 84 kW	
Honda CBR 600 RR	4	PC37B	JH2 PC37B-4M100001	JH2 PC37B-4M199999	2004	4 114 PS, 84 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	N	SC28	SC28-2000039	SC28-2007517	1992	4 100 PS, 74 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	N	SC28	SC28-3000001	SC28-3000450	1992	4 50 PS, 37 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	P	SC28	SC28-2100517	SC28-2108602	1993	4 100 PS, 74 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	P	SC28	SC28-3100001	SC28-3100381	1993	4 50 PS, 37 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	R	SC28	SC28-2250031	-	1994	4 100 PS, 74 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	R	SC28	SC28-3200001	-	1994	4 50 PS, 37 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	S	SC28	SC28-2350001	-	1995	4 100 PS, 74 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	S	SC28	SC28-3300001	-	1995	4 50 PS, 37 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	V	SC33A	SC33A-VM100002	-	1997	4 128 PS, 94 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	W	SC33A	JH2 SC33A-WM200001	-	1998	4 128 PS, 94 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	X	SC33A	JH2 SC33A-XM300001	-	1999	4 128 PS, 94 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	T	SC33D	SC33D-TM000001	-	1996	4 100 PS, 74 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	V	SC33D	SC33D-VM100001	-	1997	4 100 PS, 74 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	W	SC33D	JH2 SC33D-WM200001	-	1998	4 98 PS, 72 kW	
Honda CBR 900 RR Fireblade	X	SC33D	JH2 SC33D-XM300001	-	1999	4 98 PS, 72 kW	
Honda CR 125 R	L	JE01	JE01-5100531	JE01-5103518	1990	1	
Honda CR 125 R	M	JE01	JE01-5200661	JE01-5203405	1991	1	
Honda CR 250 R	K	ME03	ME03-2100001	-	1989	1	
Honda CR 250 R	L	ME03	ME03-2200001	ME03-2204309	1990	1	

Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi	F	SC68C	JH2 SC68C-FK300001	JH2 SC68C-FK399999	2015	6	118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi	G	SC68C	JH2 SC68C-GK400001	JH2 SC68C-GK499999	2016	6	118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi	G	SC68C	JH2 SC68C-GK400001	JH2 SC68C-GK499999	2017	6	118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS	D	SC68E	JH2 SC68E-DK000001	JH2 SC68E-DK099999	2013	6	118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS	E	SC68E	JH2 SC68E-EK100001	JH2 SC68E-EK199999	2014	6	118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS	F	SC68E	JH2 SC68E-FK200001	JH2 SC68E-FK299999	2015	6	118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS	G	SC68E	JH2 SC68E-GK300001	-	2016	6	118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS	E	SC68P	JH2 SC68P-EK000001	-	2014	6	117 PS, 86 kW
Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS	F	SC68P	JH2 SC68P-EK000001	-	2015	6	117 PS, 86 kW
Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS	F	SC68P	JH2 SC68P-EK000001	-	2016	6	117 PS, 86 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	2	SC51A	JH2 SC51A-2M000001	JH2 SC51A-2M099999	2002	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	2	SC51A	JH2 SC51A-2M000001	JH2 SC51A-2M099999	2003	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	4	SC51A	JH2 SC51A-4M200001	JH2 SC51A-4M299999	2004	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	4	SC51A	JH2 SC51A-4M200001	JH2 SC51A-4M299999	2005	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	6	SC51A	JH2 SC51A-6M400001	-	2006	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	6	SC51A	JH2 SC51A-6M400001	-	2007	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	8	SC51A	JH2 SC51A-8M600001	JH2 SC51A-8M609999	2008	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	9	SC51A	JH2 SC51A-9K700001	JH2 SC51A-9K709999	2009	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	9	SC51A	JH2 SC51A-9K700001	JH2 SC51A-9K709999	2010	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	9	SC51A	JH2 SC51A-9K700001	JH2 SC51A-9K709999	2011	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	9	SC51A	JH2 SC51A-9K700001	JH2 SC51A-9K709999	2012	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	9	SC51A	JH2 SC51A-9K700001	JH2 SC51A-9K709999	2013	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	E	SC51A	JH2 SC51A-EK800001	-	2014	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	E	SC51A	JH2 SC51A-EK800001	-	2015	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	E	SC51A	JH2 SC51A-EK800001	-	2016	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS	E	SC51A	JH2 SC51A-EK800001	-	2017	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 Pan European CBS	2	SC51C	JH2 SC51C-2M000001	JH2 SC51C-2M099999	2002	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 Pan European CBS	2	SC51C	JH2 SC51C-2M000001	JH2 SC51C-2M099999	2003	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 Pan European CBS	4	SC51C	JH2 SC51C-4M200001	JH2 SC51C-4M299999	2004	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 Pan European CBS	4	SC51C	JH2 SC51C-4M200001	JH2 SC51C-4M299999	2005	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 Pan European CBS	6	SC51C	JH2 SC51C-6M400001	-	2006	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 Pan European CBS	6	SC51C	JH2 SC51C-6M400001	-	2007	4	127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 Pan European CBS	8	SC51C	JH2 SC51C-8M600001	JH2 SC51C-8M609999	2008	4	127 PS, 93 kW
Honda VT 1300 CX A	A	SC61A	JH2 SC61A-AK000001	JH2 SC61A-AK099999	2010	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CX A	A	SC61A	JH2 SC61A-AK000001	JH2 SC61A-AK099999	2011	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CX A	A	SC61A	JH2 SC61A-AK000001	JH2 SC61A-AK099999	2012	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CX A	A	SC61A	JH2 SC61A-AK000001	JH2 SC61A-AK099999	2013	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CX A	A	SC61A	JH2 SC61A-AK000001	JH2 SC61A-AK099999	2014	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CX A	A	SC61A	JH2 SC61A-AK000001	JH2 SC61A-AK099999	2015	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CX A	A	SC61A	JH2 SC61A-AK000001	JH2 SC61A-AK099999	2016	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CXA ABS	A	SC61B	JH2 SC61B-AK000001	JH2 SC61B-AK099999	2010	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CXA ABS	A	SC61B	JH2 SC61B-AK000001	JH2 SC61B-AK099999	2011	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CXA ABS	A	SC61B	JH2 SC61B-AK000001	JH2 SC61B-AK099999	2012	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CXA ABS	D	SC61B	JH2 SC61B-DK000001	JH2 SC61B-DK199999	2013	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CXA ABS	D	SC61B	JH2 SC61B-DK000001	JH2 SC61B-DK199999	2014	2	58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CXA ABS	D	SC61B	JH2 SC61B-DK000001	JH2 SC61B-DK199999	2015	2	58 PS, 43 kW
Honda VTX 1800 C	2	SC46A	1HF SC46A-2A000001	1HF SC46A-2A099999	2001	2	107/97 PS, 79/71 kW
Honda VTX 1800 C	2	SC46A	1HF SC46A-2A000001	1HF SC46A-2A099999	2002	2	107/97 PS, 79/71 kW
Honda VTX 1800 C	3	SC46A	1HF SC46A-3A100001	1HF SC46A-3A199999	2003	2	107/97 PS, 79/71 kW
Honda VTX 1800 C	4	SC46A	1HF SC46A-4A200001	1HF SC46A-4A299999	2004	2	107/97 PS, 79/71 kW
Honda VTX 1800 C1	5	SC46A	1HF SC46A-5A300001	1HF SC46A-5A399999	2005	2	107/97 PS, 79/71 kW
Honda VTX 1800 C1	5	SC46A	1HF SC46A-5A300001	1HF SC46A-5A399999	2006	2	107/97 PS, 79/71 kW
Suzuki GSX-R 600 V	AD3112	AD3112-00100001	AD3112-00102576		1997	4	106/98 PS, 78/72 kW

Suzuki GSX-R 600	W	AD3112	AD3112-00102577	AD3112-00104329	1998	4	106/98 PS, 78/72 kW
Suzuki GSX-R 600	X	AD3112	AD3112-00104330	AD3112-00105443	1999	4	110/98 PS, 81/72 kW
Suzuki GSX-R 600	Y	AD3112	AD3112-00105444	-	2000	4	110/98 PS, 81/72 kW
Suzuki GSX-R 600	K1	WVBG1112	BG1112-00100001	BG1112-00110600	2001	4	116 PS, 85 kW
Suzuki GSX-R 600	K2	WVBG1112	BG1112-00110601	BG1112-00114069	2002	4	116 PS, 85 kW
Suzuki GSX-R 600	K3	WVBG1112	BG1112-00114070	-	2003	4	116 PS, 85 kW
Suzuki GSX-R 600 U1	K1	WVBG2112	BG2112-00100001	BG2112-00102034	2001	4	98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 600 U1	K2	WVBG2112	BG2112-00102035	-	2002	4	98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 600 U2	K1	WVBG3112	BG3112-00100001	BG3112-00100012	2001	4	106 PS 78 kW
Suzuki GSX-R 600 U2	K2	WVBG3112	BG3112-00100013	BG3112-00102345	2002	4	106 PS 78 kW
Suzuki GSX-R 600 U2	K3	WVBG3112	BG3112-00102346	-	2003	4	106 PS 78 kW
Suzuki RM 125	M	RF14A	RF14A-104707	RF14A-107537	1991	1	38,5 PS, 28,3 kW
Suzuki RM 125	N	RF14A	RF14A-107538	RF14A-110768	1992	1	38,5 PS, 28,3 kW
Suzuki RM 125	P	RF14A	RF14A-110769	RF14A-113492	1993	1	38,5 PS, 28,3 kW
Suzuki RM 125	R	RF14A	RF14A-113493	RF14A-115871	1994	1	38,5 PS, 28,3 kW
Suzuki RM 125	S	RF14A	RF14A-115872	-	1995	1	38,5 PS, 28,3 kW
Suzuki RM 250	M	RJ15A	RJ15A-104375	-	1991	1	53 PS, 39 kW
Suzuki RM 250	N	RJ15A	RJ15A-106425	-	1992	1	53 PS, 39 kW
Suzuki RM 250	P	RJ16A	RJ16A-100001	RJ16A-102340	1993	1	53 PS, 39 kW
Suzuki RM 250	R	RJ16A	RJ16A-102341	RJ16A-104167	1994	1	53 PS, 39 kW
Suzuki RM 250	S	RJ16A	RJ16A-104168	-	1995	1	53 PS, 39 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz dwustronny)		595N	535 - 535 -	2002	3	147/98 PS, 108/72 kW	
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny)		595N	536 - 132513	536 -	2003	3	147/98 PS, 108/72 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny)		595N	536 - 536 - 186150	2004	3	147/98 PS, 108/72 kW	
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny)		595N	536 - 186151	536 -	2005	3	147/98 PS, 108/72 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny)		595N	536 - 186151	536 -	2006	3	147/98 PS, 108/72 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny)		T595	503 - 503 - 71698	1997	3	98 PS, 72 kW	
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny)		T595	503 - 503 - 71698	1998	3	98 PS, 72 kW	
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny)		T595	502 - 71699	502 -	1999	3	128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny)		T595	503 - 503 - 71698	1999	3	128 PS, 94 kW	
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny)		T595	502 - 502 - 2000	2000	3	128 PS, 94 kW	
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny)		T595	502 - 502 - 2001	2001	3	128 PS, 94 kW	
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge		T595	503 - 503 - 71698	1999	3	98 PS, 72 kW	
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge		T595	502 - 71699	502 -	1999	3	98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge		T595	502 - 502 - 2000	2000	3	98 PS, 72 kW	
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge		T595	502 - 502 - 2001	2001	3	98 PS, 72 kW	
Triumph Daytona 955 i Centennial (wahacz jednostronny)		595N	536 - 536 -	2002	3	147/98 PS, 108/72 kW	
Triumph Speed Triple 900 EFI		T509	501 - 501 -	1997	3	106 PS, 78 kW	
Triumph Speed Triple 900 EFI		T509	501 - 501 -	1997	3	98 PS, 72 kW	
Triumph Speed Triple 900 EFI		T509	501 - 501 -	1998	3	106 PS, 78 kW	
Triumph Speed Triple 900 EFI		T509	501 - 501 -	1998	3	98 PS, 72 kW	
Triumph Speed Triple 955 EFI		595N	566 - 141872	566 -	2002	3	120/98 PS, 88/72 kW
Triumph Speed Triple 955 EFI		595N	566 - 566 - 186150	2003	3	120/98 PS, 88/72 kW	
Triumph Speed Triple 955 EFI		595N	566 - 186151	566 - 210444	2004	3	120/98 PS, 88/72 kW
Triumph Speed Triple 955 EFI		T509	509 - 509 -	1999	3	108 PS, 79 kW	
Triumph Speed Triple 955 EFI		T509	509 - 509 -	1999	3	98 PS, 72 kW	
Triumph Speed Triple 955 EFI		T509	509 - 509 -	2000	3	108 PS, 79 kW	
Triumph Speed Triple 955 EFI		T509	509 - 509 -	2000	3	98 PS, 72 kW	
Triumph Speed Triple 955 EFI		T509	509 - 509 - 141871	2001	3	108 PS, 79 kW	
Triumph Speed Triple 955 EFI		T509	509 - 509 - 141871	2001	3	98 PS, 72 kW	

TOURMAX

TOUR MAX to japoński producent części motocyklowych jakości OEM. TOURMAX dostarcza motocyklowe części zamienne takie jak łożyska do kół oraz główki ramy oraz zestawy naprawcze do pomp hamulca i sprzęgła oraz wiele innych części motocyklowych. TOURMAX to 100% JAPAN części motocyklowe i technika motocyklowa w sklepie MOTORUS.PL „TOUR MAX” jest znakiem towarowym firmy MC International, Inc., Osaka, Japonia, założonej w 1972 roku.