

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/tourmax-krociec-pompy-hamulcowej-tyl-honda-gl1800-goldwing-01-11-xr400r-96-02-crf230l-08-09-p-98909.html>

## TOURMAX króciec pompy hamulcowej TYŁ HONDA GL1800 Goldwing 01-11, XR400R 96-02, CRF230L 08-09



Cena	<b>60,00 zł</b>
Dostępność	<b>2 do 30 dni</b>
Czas wysyłki	<b>2 do 30 dni</b>
Numer katalogowy	<b>MCK-101</b>
Producent	<b>TOURMAX</b>

### Opis produktu

#### TOURMAX króciec pompy hamulcowej TYŁ HONDA GL 1800 Goldwing 01-11, XR 400 R 96-02, CRF 230 L 08-09

Zestaw naprawczy łącznika pompy hamulcowej z motocyklowym ze zbiorniczkiem płynu hamulcowego. Zestaw naprawczy firmy TOURMAX do tylnej, przedniej pompy hamulcowej lub sprzęgła.

Zdjęcia poglądowe.

ZESTAWY ŁĄCZNIKA POMPY HAMULCOWEJ ZE ZBIORNICZKIEM PŁYNY HAMULCOWEGO lub SPRZĘGŁOWEGO.

Element łączący pompę z węzłem prowadzonym od zbiorniczka wyrównawczego. Kraj pochodzenia: Japonia.

Skład zestawu naprawczego:

- króciec,
- O-ring,
- uszczelniacz przeciwpłynowy,
- zabezpieczenie.

Pasuje do:

MONTAZ	MARKA	MODEL	ROK (EURO)	ROK (USA)	
TYŁ	HONDA	CRF230L		08-09	
		CRF230M			9
		XR400R	96-04	96-04	
		GL1800	06-10	01-13	
		GL1800A	01-05	01-05	
		GL1800B/B2/BD			13

(nr katalogowy 717.02.21) pasuje do następujących motocykli:

Model	Kod roku	Kod ramy	VIN (od - do)	Rocznik	II. cyl.	Moc silnika
Honda GL 1800 A Goldwing ABS	1	SC47A	1HF SC47A-1A000001	1HF SC47A-1A099999	2001	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS	2	SC47A	1HF SC47A-2A100001	1HF SC47A-2A199999	2002	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS	3	SC47A	1HF SC47A-3A200001	1HF SC47A-3A299999	2003	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS	4	SC47A	1HF SC47A-4A300001	1HF SC47A-4A399999	2004	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS	5	SC47A	1HF SC47A-5A400001	1HF SC47A-5A499999	2005	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS	7	SC47A	1HF SC47A-7A600001	1HF SC47A-7A699999	2007	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS	8	SC47A	1HF SC47A-8A700001	-	2008	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS	9	SC47A	1HF SC47A-9A800001	1HF SC47A-9A899999	2009	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS	A	SC47A	1HF SC47A-AA900001	1HF SC47A-AA999999	2010- 2011	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS	6	SC47C	1HF SC47C-6A500001	1HF SC47C-6A599999	2006	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing Airbag/Navi ABS	7	SC47N	1HF SC47N-7A600001	1HF SC47N-7A699999	2007	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing Airbag/Navi ABS	8	SC47N	1HF SC47N-8A700001	-	2008	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing Airbag/Navi ABS	9	SC47N	1HF SC47N-9A800001	1HF SC47N-9A899999	2009	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing Airbag/Navi ABS	A	SC47N	1HF SC47N-AA900001	1HF SC47N-AA999999	2010- 2011	6 118 PS, 87 kW

---

Honda XR 400 R	T	NE03A	JH2 NE03A-TM000001	JH2 NE03A-TM001983	1996	1	34 PS, 25 kW
Honda XR 400 R	V	NE03A	JH2 NE03A-VM100001	JH2 NE03A-VM102099	1997	1	34 PS, 25 kW
Honda XR 400 R	W	NE03A	JH2 NE03A-WM200001	JH2 NE03A-WM200629	1998	1	35 PS, 26 kW
Honda XR 400 R	W	NE03A	JH2 NE03A-WK300001	JH2 NE03A-WK301190	1998	1	35 PS, 26 kW
Honda XR 400 R	X	NE03A	JH2 NE03A-XK400001	JH2 NE03A-XK400153	1999	1	35 PS, 26 kW
Honda XR 400 R	Y	NE03A	JH2 NE03A-YK410001	JH2 NE03A-YK419999	2000	1	35 PS, 26 kW
Honda XR 400 R	1	NE03A	JH2 NE03A-1K420001	JH2 NE03A-1K429999	2001	1	35 PS, 26 kW
Honda XR 400 R	2	NE03A	JH2 NE03A-2K430001	JH2 NE03A-2K439999	2002	1	35 PS, 26 kW

## TOURMAX

TOUR MAX to japoński producent części motocyklowych jakości OEM. TOURMAX dostarcza motocyklowe części zamienne takie jak łożyska do kół oraz główki ramy oraz zestawy naprawcze do pomp hamulca i sprzęgła oraz wiele innych części motocyklowych. TOURMAX to 100% JAPAN części motocyklowe i technika motocyklowa w sklepie MOTORUS.PL „TOUR MAX” jest znakiem towarowym firmy MC International, Inc., Osaka, Japonia, założonej w 1972 roku.