

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/tourmax-łożyska-głowki-ramy-z-uszczelniaaczami-honda-fjs-fsc-gl-nss-rvt-sh-vfr-vt-vtr250-1800-1990-p-100690.html>


TOURMAX łożyska główki ramy z uszczelniaaczami HONDA FJS, FSC, GL, NSS, RVT, SH, VFR, VT, VTR250-1800 1990-

Cena	224,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	SSH911
Producent	TOURMAX

Opis produktu

TOURMAX łożyska główki ramy z uszczelniaaczami HONDA FJS, FSC, GL, NSS, RVT, SH, VFR, VT, VTR 250-1800 1990-

Japońskie łożyska główki ramy.

Typ : łożysko stożkowe

Producent : Tourmax

Średnica zewnętrzna : 47 mm

Średnica wewnętrzna : 26 mm

Wysokość : 15 mm

Średnica zewnętrzna : 55 mm

Średnica wewnętrzna : 35 mm

Wysokość : 14.5 mm

Pasuje do przykładowo:

Model	Kod roku	Kod ramy	VIN (od - do)	Rocznik	Il. cyl.	Moc silnika
Honda FJS 600 Silver Wing	1	PF01A	JH2 PF01A-1K000001	JH2 PF01A-1K099999	2001	2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 Silver Wing	2	PF01A	JH2 PF01A-2K030001	JH2 PF01A-2K099999	2002	2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 D Silver Wing	3	PF01A	JH2 PF01A-3K050001	JH2 PF01A-3K099999	2003	2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 D Silver Wing	4	PF01A	JH2 PF01A-4K060001	JH2 PF01A-4K099999	2004	2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 D Silver Wing	5	PF01A	JH2 PF01A-5K070001	-	2005	2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 D Silver Wing	6	PF01A	JH2 PF01A-6K100001	JH2 PF01A-6K199999	2006	2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS	3	PF01B	JH2 PF01B-3K010001	JH2 PF01B-3K099999	2003	2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS	4	PF01B	JH2 PF01B-4K020001	JH2 PF01B-4K099999	2004	2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS	5	PF01B	JH2 PF01B-5K030001	-	2005	2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS	6	PF01B	JH2 PF01B-6K100001	JH2 PF01B-6K199999	2006	2 50 PS, 37 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS	1	SC47A	1HF SC47A-1A000001	1HF SC47A-1A099999	2001	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS	2	SC47A	1HF SC47A-2A100001	1HF SC47A-2A199999	2002	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS	3	SC47A	1HF SC47A-3A200001	1HF SC47A-3A299999	2003	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS	4	SC47A	1HF SC47A-4A300001	1HF SC47A-4A399999	2004	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS	5	SC47A	1HF SC47A-5A400001	1HF SC47A-5A499999	2005	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS	8	SC47A	1HF SC47A-8A700001	-	2008	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS	9	SC47A	1HF SC47A-9A800001	1HF SC47A-9A899999	2009	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing Airbag/Navis	8	SC47N	1HF SC47N-8A700001	-	2008	6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing Airbag/Navis	9	SC47N	1HF SC47N-9A800001	1HF SC47N-9A899999	2009	6 118 PS, 87 kW
Honda SH 300 i	8	NF02A	ZDC NF02A-08F050001	-	2008	1 27 PS, 20 kW
Honda SH 300 i	9	NF02A	ZDC NF02A-09F080001	ZDC NF02A-09F089999	2009	1 27 PS, 20 kW
Honda SH 300 A i ABS	7	NF02B	ZDC NF02B-07F000001	ZDC NF02B-07F999999	2007	1 27 PS, 20 kW
Honda SH 300 A i ABS	8	NF02B	ZDC NF02B-08F050001	-	2008	1 27 PS, 20 kW
Honda SH 300 A i ABS	9	NF02B	ZDC NF02B-09F080001	ZDC NF02B-09F089999	2009	1 27 PS, 20 kW

Honda VT 1300 CX A SC61A JH2 SC61A-AK000001 JH2 SC61A-AK099999 2010- 2016 2 58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CXA ABS A SC61B JH2 SC61B-AK000001 JH2 SC61B-AK099999 2010- 2012 2 58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CXA ABS D SC61B JH2 SC61B-DK000001 JH2 SC61B-DK199999 2013- 2015 2 58 PS, 43 kW
Honda VTR 1000 SP1 Y SC45A JH2 SC45A-YM000001 JH2 SC45A-YM099999 2000 2 132 PS, 97 kW
Honda VTR 1000 SP1 1 SC45A JH2 SC45A-1M100001 JH2 SC45A-1M199999 2001 2 132 PS, 97 k

TOURMAX

TOUR MAX to japoński producent części motocyklowych jakości OEM. TOURMAX dostarcza motocyklowe części zamienne takie jak łożyska do kół oraz główki ramy oraz zestawy naprawcze do pomp hamulca i sprzęgła oraz wiele innych części motocyklowych. TOURMAX to 100% JAPAN części motocyklowe i technika motocyklowa w sklepie MOTORUS.PL „TOUR MAX” jest znakiem towarowym firmy MC International, Inc., Osaka, Japonia, założonej w 1972 roku.