

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/tourmax-cab-h3-zestaw-naprawczy-gaznika-honda-vf700magna-vf700cs-82-83-vt750c-vt1100c-p-7934.html>

TOURMAX CAB-H3 zestaw naprawczy gaźnika Honda VF700Magna, VF700C/S 82-83, VT750C,VT1100C

Cena	55,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	TOURMAX CAB-H3
Producent	TOURMAX

Opis produktu

TOURMAX CAB-H3 zestaw naprawczy gaźnika Honda VF700Magna, VF700C/S 82-83, VT750C,VT1100C

Komplet naprawczy gaźnika przykładowe zastosowanie:

float needle assy ref:16011-MB0/MR6-671
chamber gasket FBG-104
o rings

HONDA

VF700 MAGNA';84-86
VF700F INTERCEPTOR';84-85
VT700C SHADOW';82-83
VF7050S SABRE';82-83
VF750C MAGNA';82-83
VF750F INTERCEPTOR';83-84
VT750C';83
VF1000F';84
VT1100C';85-86

Zdjęcia poglądowe.

TOURMAX

TOUR MAX to japoński producent części motocyklowych jakości OEM. TOURMAX dostarcza motocyklowe części zamienne takie jak łożyska do kół oraz główki ramy oraz zestawy naprawcze do pomp hamulca i sprzęgła oraz wiele innych części motocyklowych. TOURMAX to 100% JAPAN części motocyklowe i technika motocyklowa w sklepie MOTORUS.PL „TOUR MAX” jest znakiem towarowym firmy MC International, Inc., Osaka, Japonia, założonej w 1972 roku.